

## **5 Minute Epoxy**

14250 - 25 ml

Descrição

Adesivo / Encapsulante de cura rápida para propósitos gerais

Uso Pretendido Cola metais, tecido, cerâmica, vidro, madeira e concreto (em combinações)

Características do Produto

100% reativo, sem solventes. Boa resistência a solventes. Cola metais, tecidos, vidros, madeira e concreto.

Limitações

Nenhuma

Propriedades Físicas Típicas Os dados devem ser considerados somente representativos ou típicos e não devem ser usados para finalidades do projeto.

## Após 7 dias de cura a 75°F (24°C)

Teste de Adesão 2-3 pli
Resistência ao Impacto 5.5 ft. lb/in²
Tensão de Elongamento 1%
Dureza 85 Shore D
Preenchimento de Lacuna Boa

Resistência Dielétrica 490 volts/mil

% Sólidos por Volume 100

Tensão de cisalhamento do Adesivo 1900 psi @ 0.005" linha de aderência

Volume Específico 25.1 in<sup>3</sup>/lb

## Não Curado

Cor Âmbar claro
Viscosidade de Mistura 10000 cps
Taxa de Mistura por Volume 1:1
Taxa de Mistura por Peso 1:1

Densidade da Mistura 9.17 lbs/gal :1.10 gm/cc

Tempo de Trabalhabilidade 3-6 min. Tempo de Fixação 10-15 min Cura Funcional 34-1 hr @ 22 °C

Cura Total 12 hr

Temperatura de Serviço Seco: -4 a 93.3 ℃

Preparação da Superfície Limpe a superfície com solvente e retire qualquer tipo de graxa, óleo, sujeira e outros contaminantes. A superfície também pode ser limpa com equipamentos de limpeza industrial, como vaporizadores. Nos metais, desbastar a superfície para aumentar a área de aderência e aumentar a resistência do adesivo.

Instruções de Mistura Buscar uma mistura homogênea da resina e do endurecedor para uma ótima cura e aderência

25 ml (Dev-Tube)

- 1. Aperte o material em um recipiente do tamanho de um cinzeiro
- 2. Usando o bastão misturador, mexa vigorosamente os componentes por 1 minuto
- 3. Imediatamente aplique no sustrato



Instruções de Aplicação Aplique a mistura diretamente na superfície

- 1. Monte a parte a ser colada dentro do tempo de trabalhabilidade
- 2. Pressione as duas partes a fim de evitar lacunas e assegurar um bom contato. (um pequeno filete do epóxi deve escorrer pelas bordas para garantir o preenchimento)

Para lacunas muito grandes:

- 1. Aplique o epóxi em ambas as superfícies
- 2. Espalhe para cobrir toda a área

Deixe os conjuntos colados curarem antes de manuseá-los.

Não deixar cair, bater ou carrear com muita carga.

Armazenamento

Armazenar em ambiente quente e seco.

Complacências

Nenhuma

Resistências Químicas As resistências químicas são verificadas após 7 dias de cura, em temperatura ambiente [30 dias de imersão a 75°F (24°C)].

Amônia	Fraco
Acetona	Falho
Ácido Clorídrico 10 %	Fraco
Querosene	Excelente
Óleo de Motor	Excelente

Isopropanol	Fraco
Etanol	Fraco
Óleo de Corte	Excelente
Ácido Sulfúrico	Fraco

Precauções

Favor consultar material apropriado de normas de Segurança (MSDS), antes de usar este produto. Para assistência técnica, favor chamar TELEFONE (55)11-5535.4211

SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL

Garantia

Devcon® irá repor qualquer material que apresentar defeito. Devido a armazenagem, manipulação e aplicação estarem além de nosso controle, não podemos aceitar nenhuma responsabilidade sobre os resultados obtidos.

Retratação

Todas as informações contidas nesta folha de dados foram baseadas em teste de laboratório e não é pretendido para a finalidade de projeto. A ITW Devcon não faz nenhuma representação ou garantia à respeito destes dados.

Outras Informações Revisão 00 06/12/2005 ITW Devcon 06/06/2002